

INSIZE

Návod k obsluze | Operating instructions | Használati utasítások | Bedienungsanleitung



Digitální posuvné měřítko
Digital caliper
Digitális mérőkalapács
Digitaler Messschieber

1118



www.insize.cz



www.insize.sk



www.insize.hu




www.insize.at

Návod k obsluze (3-4)


- Posuvné měřítko je prachuodolné a voděodolné (IP67)
- Dělení: 0.01mm/0.0005"
- Přesnost: ± 0.02 mm/0.0012" pro 0-100 mm
 ± 0.03 mm/0.0012" pro 100-300 mm
- Rozsah: 0-150 mm/0-6" (1118-150B)
0-200 mm/0-8" (1118-200B)
0-300 mm/0-12" (1118-300B)

Popis měřidla:




- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1 - Měřicí plochy pro odsazené měření | 6 - Tlačítko MODE |
| 2 - Měřicí plochy pro vnitřní měření | 7 - Tlačítko SET |
| 3 - LCD displej | 8 - Kryt baterie |
| 4 - Aretační šroub | 9 - Posuvné kolečko |
| 5 - Měřicí plochy pro vnější měření | 10 - Hloubkoměr |


1 Měřicí metody:



Vnější měření



Vnitřní měření



Odsazené měření



Měření hloubky

2 Instalace baterie

- Uvolněte šroubek na zadní straně a odstraňte kryt baterie
- Vložte baterii CR2032 do prostoru pro baterii, kladná strana baterie (+) by měla směřovat ven
- Uzavřete kryt baterie a dotáhněte šroubek



3 Tlačítka:

- Pokud je displej vypnutý, stiskněte jakékoliv tlačítko pro zapnutí.
- Pokud je displej zapnutý, dlouze stiskněte tlačítko "SET" pro vypnutí.
- Stiskněte "MODE" pro vstup do nastavení nulovacího módu, stiskněte "SET" pro nastavení.
- Stiskněte "MODE" dvakrát pro vstup do ABS (absolutní měřicí mód) a REL (relativní měření), stiskněte "SET" ke změně módu, stiskněte "MODE" pro výstup.

4 Prosím očistěte měřící čelisti jemným hadříkem, poté uzavřete externí čelisti a nastavte nulu.

- Posuvné měřítko by mělo být kontrolováno pravidelně pro zajištění správného nastavení počátečního čtení.

5 Pro obdržení správného měření je nutné kontrolovat měřící sílu.

- Při nastavení nulového bodu a měření je potřeba působit stejnou silou na jezdec měřidla, aby bylo dosaženo co nejpřesnějších výsledků měření.

6 Automatické vypnutí je okolo 4 hodin v REL módu.

- Dlouze stiskněte "SET" pro vypnutí v ABS módu.

7 Pokud se na displeji objeví ERRO, prosím stiskněte jakékoliv tlačítko na posuvce pro návrat do měřicího módu a nastavte nulu před použitím.

8 Měřidlo je možné na jednu výměnu baterie používat cca 1 rok.

- Pokud se na displeji zobrazí písmeno B, je napětí baterie nízké a vyměňte baterii. V případě dlouhodobého nepoužívání měřidla baterii vyjměte a uschovejte, jelikož kapalina z baterie může způsobit poškození baterie.

9 Pracovní teplota je 0-40 °C/32-104 °F.

INSIZE je světový výrobce měřicí techniky přinášející technologické inovace se zastoupením ve 120 zemích světa. Měřicí přístroje značky INSIZE představují optimální řešení bez kompromisů pro splnění i těch nejnáročnějších měřicích potřeb.

Měřicí přístroje INSIZE Vás mile překvapí:
| kvalitním provedením | vysokou spolehlivostí | příjemnými cenami

INSIZE nabízí kompletní portfolio měřicích přístrojů » posuvná měřidla, výškoměry, úchylkoměry, mikrometry, drsnoměry, tvrdoměry, měřicí mikroskopy, optické měřicí přístroje, profilprojektory, trhací stroje, konturoměry, kruhoměry, tloušťkoměry, kalibry, úhlooměry, siloměry, metry, váhy, videoskopy, momentové klíče a příslušenství včetně stojanů na měřicí přístroje.

INSIZE is a global manufacturer of measuring technology bringing technological innovations with representation in 75 countries around the world. Measuring instruments of the INSIZE brand represent the optimal solution without compromises to meet even the most demanding measuring needs.

INSIZE measuring instruments will pleasantly surprise you with:
| high-quality craftsmanship | reliable performance | affordable prices

INSIZE provides a complete portfolio of measuring instruments » calipers, height gauges, dial indicators, micrometers, roughness testers, hardness testers, measuring microscopes, optical measuring devices, profile projectors, testing machines, contour gauges, roundness measuring machines, thickness gauges, gages, protractors, force gauges, meters, scales, videoscopes, torque wrenches and accessories including stands for measuring instruments.

Az INSIZE a mérőműszerek és mérőeszközök globális gyártója, amely 75 országban képviselteti magát a világon, technológiai innovációkat hozva. Az INSIZE márka mérőeszközei kompromisszumok nélküli optimális megoldást jelentenek a legigényesebb mérési szükségletek kielégítésére is.

A kis és nagyméretű INSIZE mérőeszközök kellemes meglepik Önt:
minőségi kialakítással | nagy megbízhatósággal | baráti árakkal

Az INSIZE márka több mint 11 000 mérőeszközből álló teljes portfóliót kínál a tolómérőktől, magasságmérőktől, hézagmérőktől, érdességmérőktől, keménységmérőktől, CNC mérőmikroszkópoktól, optikai mérőműszerektől, kontúrmérőktől, profilprojektoroktól, tesztállványok és szakítógépektől, szögmérőktől, mérőszalagoktól, nyomatékulcsoktól, vastagságmérőktől, erőmérőktől, mérőhasáboktól, video endoszkópoktól egészen a gazdag tartozékokig, beleértve az állványokat, lencséseket és adaptereket.

INSIZE ist ein global Hersteller von Messgeräten und Messmitteln mit Vertretungen in 75 Länder weltweit, der auch mitbringt technological innovations. Messgeräte der Marke INSIZE stellen eine optimale Lösung ohne Kompromisse dar und fullensen die anspruchvollsten Messanforderungen.

INSIZE-Messgeräte werden Sie angenehmen überraschen:
| mit einem hierwachtige Design | einer hohen Verzälvätt | pleasant Preisen

Die Marke INSIZE bietet ein komplettes Sortiment von Messgeräten und Messmitteln, von Winkelmessern und Messschiebern über Höhenmessgeräte, Messuhren, Rauheitsmessgeräte, Dickenmesser, Kraftmessgeräte, Waagen, bis zu CNC-Messmikroskopen, optischen Messgeräten, Konturmessgeräten, Profilprojektoren und Prüfmaschinen. Alles mit einem reichhaltigen Zubehör, wie z.B. Stativen, Objektiven oder Adaptern.

